

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和元年7月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 0.01%

■着工前・工事進捗



上空より現場全景撮影


R1.7.17 撮影



上空より現場全景撮影

R1.7.17 撮影

■建物配置図



北方向より現場全景撮影

R1.7.22 撮影



上空より現場全景撮影

R1.7.31 撮影

■主な7月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- ・工事範囲区画、仮囲設置工事着手（7/23～）
- ・既設工作物等撤去工事着手（7/29～）

《今後の予定》

- ・安全祈願祭、起工式（8/2）
- ・建物基礎、柱状改良工事着手（8/24～）