

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和元年8月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 0.46%

■進捗状況



上空より現場全景撮影


R1.8.31 撮影



上空より現場全景撮影

R1.8.31 撮影

■建物配置図



南方向より現場全景撮影

R1.8.31 撮影



北方向より撮影（校舎 A 棟）

R1.8.31 撮影

■主な8月作業内容および今後の予定など

【行事】

- ・安全祈願祭、起工式（8/2：玉湯中にて）

【校舎棟】

- ・工事範囲区画、仮囲い設置完了
- ・建物基礎、柱状改良工事（8/24～）

《今後の予定》

- ・校舎棟、基礎掘削工事着手（9/11～）