

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和元年9月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 2.26%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R1.9.30 撮影



上空より現場全景撮影

R1.9.30 撮影



南方向より現場全景撮影


R1.9.30 撮影



東方向より撮影（校舎 A 棟）

R1.9.30 撮影

■建物配置図



■主な9月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- 建物基礎工事着手（9/11～）
- 建物基礎配筋工事着手（9/23～）

《今後の予定》

- 全国都道府県教育委員会施設助成担当係長会議（10/15：事業事例発表）
- 建物基礎型枠工事着手（10/7～）