

台風第9号に伴う被害状況（第5報）

市内の被害状況等【8月12日 12時00分時点まとめ】

区分	種別	件数	内訳	
人的被害	死者（人）	0		
	行方不明者（人）	0		
	負傷者	重傷（人）	0	
		軽傷（人）	0	
住家被害	全壊（棟）	0		
	半壊（棟）	0		
	一部破損（棟）	27	八束町（8）、古志原三丁目（2）、大井町（2）、乃木福富町（2）、鹿島町（2）、玉湯町（2）、米子町（1）、寺町（1）、幸町（1）、大正町（1）、栄町（1）、古志原六丁目（1）、西尾町（1）、山代町（1）、薦津町（1）	
	床上浸水（棟）	0		
	床下浸水（棟）	0		
非住家被害	公共建物（棟）	15	島根町（3）、鹿島町（2）、殿町（1）、学園一丁目（1）、学園南一丁目（1）、東津田町（1）、古志原四丁目（1）、西川津町（1）、法吉町（1）、竹矢町（1）、浜乃木五丁目（1）、大垣町（1）	
	その他（棟）	20	穴道町（5）、岡本町（3）、白瀧本町（2）、殿町（1）、竪町（1）、東津田町（1）、古志原二丁目（1）、下東川津町（1）、山代町（1）、坂本町（1）、八雲町（1）、玉湯町（1）、八束町（1）	
その他被害	文教施設（棟）	8	東奥谷町（1）、東津田町（1）、西川津町（1）、西尾町（1）、西生馬町（1）、東持田町（1）、鹿島町（1）、八雲町（1）	
	道路 【通行止め、冠水、陥没】 （箇所）	63	島根町（12）、穴道町（11）、八雲町（7）、東出雲町（6）、玉湯町（5）、鹿島町（4）、魚瀬町（3）、美保関町（2）、寺町（1）、天神町（1）、東朝日町（1）、西津田九丁目（1）、黒田町（1）、比津町（1）、矢田町（1）、上乃木一丁目（1）、東持田町（1）、荘成町（1）、大野町（1）、秋鹿町（1）、八束町（1）	
	橋りょう（箇所）	0		
	法面くずれ、崖くずれ （箇所）	5	矢田町（1）、竹矢町（1）、西長江町（1）、穴道町（1）、島根町（1）	
	水道（戸）	0		
	その他（箇所） （河川被害等）	86	穴道町（11）、東出雲町（9）、鹿島町（8）、島根町（5）、八雲町（4）、玉湯町（4）、東津田町（3）、東持田町（3）、殿町（2）、白瀧本町（2）、西川津町（2）、下東川津町（2）、比津町（2）、美保関町（2）、外中原町（2）、野原町（2）、母衣町（1）、北堀町（1）、東奥谷町（1）、内中原町（1）、未次町（1）、片原町（1）、和多見町（1）、寺町（1）、幸町（1）、東朝日町（1）、竪町（1）、上乃木七丁目（1）、上乃木十丁目（1）、一の谷町（1）、西尾町（1）、朝酌町（1）、矢田町（1）、八幡町（1）、大庭町（1）、西持田町（1）、西浜佐陀町（1）、魚瀬町（1）、八束町（1）	

被害件数（件）

224